

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „Patricksworld“ vom 16. Juli 2017, 19:24

Hallo,

das Verbotsschild ist immer ein Anzeichen von einem USB-Problem. Nehme mal andere Ports und teste die durch. Am besten einen 2.0