

Erledigt

Broadcom Bluetooth-Dongle (BCM20702A0) wird nur als USB-Gerät erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 19. Juli 2017, 21:20

Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Es müssten eigentlich 2 Kexte sein.
BrcmPatchRAM2 und BrcmFirmwareRepo...

Das Verzeichnis sollte eigentlich /System/Library/Extensions lauten, aber ich empfehle die Kexte lieber in /Library/Extensions manuell zu kopieren und danach das Tool [Kext Utility](#) darüber laufen zu lassen.