

Erledigt


## GT 1030 - eine 30W-Pascal-GPU ab 80 Euro

Beitrag von „al6042“ vom 21. Juli 2017, 23:52

Da der Nvidia WebDriver für die Karte Pflicht ist, gesellt sich Haken bei "NvidiaWeb" in Clover automatisch dazu.

Sollte das bei dir trotzdem nicht funktionieren, kann das am nicht veränderbaren NVRAM liegen, in der sich der NvidiaWeb einträgt, aber beim Neustart wieder durch Zauberhand wieder von selbst entfernt.

Abhilfe schafft hier der Einsatz des 64-bit UEFI-Drivers EmuVariableUefi-64.efi, sowie die Nutzung der RC-Skripte in Clover.



Damit wird der NVRAM, beim Herunterfahren, in eine nvram.plist gedumpt und beim Starten von dort wieder eingelesen.