

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „jemue“ vom 29. Juli 2017, 11:18

Ich vermute ein Problem mit dem USB Port Limit. Versuch mal testweise irgendeinen anderen USB Port auf dem Board.