

Erledigt

System ruckelt nach Nichtbenutzung für ca. 30s

Beitrag von „MacGrummel“ vom 2. August 2017, 08:30

Ob Webdriver oder nicht: Nvidia Inject hat bei einer GTX 770er Grafikkarte nichts zu suchen. Das ist nur für richtig alte Nvidia-Grafik. Die 770er geht direkt OoB..

Dieses verzögerte Anspringen kann sooo viele Ursachen haben. Von falschen BIOS-Einstellungen über Kabel-Problemen, dem falschen Sata-Anschluß für die Startplatte bis hin zu nicht zusammen passendem Arbeitsspeicher. Selbst wenn die Clover-Einstellungen alle stimmen. Aber das bist Du ja sicher längst durch..