

**Erledigt**

## **Gigabyte BIOS F21 - Wie ich beinahe Grummels Kaffee-Maschinchen in die ewigen Jagdgründe befördert hätte**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. August 2017, 15:03**

Ich gehe davon aus, dass das ein [grundsätzliches KabyLake-Kompatibilitäts-Problem](#) ist und alle Boards mit entsprechendem BIOS, ob nun 110er, 170er oder 270er, diesen zusätzlichen Eintrag "KernelPM" brauchen und den bisher bei den Z-Boards überflüssigen Treiber EmuVariableUefi-64 bei den Clover-Treibern.