

Erledigt

Lenkrad Logitech Driving Force GT, Maus, Sound

Beitrag von „Der MacXperte“ vom 10. August 2017, 18:32

Jetzt habe ich das nächste Problem mit dem **Sound**:

Ich habe nach langer Zeit mal wieder meinen Thorens-Plattenspieler betätigt, weil ich ein Stück von Steamhammer wohl mit der falschen Geschwindigkeit aufgenommen hatte.

Kein Problem, dachte ich. Nimmst Du einfach die Platte, spielst sie ab und regelst die Tonhöhe mit dem Pitch-Regler nach der (gestimmten) Gitarre. Aber Nein 😞

Im Sound Studio wunderte ich mich schon über die seltsame Wellenform, in Amadeus Pro war's auch nicht besser: Mit anderen Worten: Ein Rauschen mit Brumm, von Steamhammer nichts zu hören. [Für die Gesamtanlage habe ich zwei Entbrummer für den Rechner, pro Kanal (Sende- und Empfang) einen.]

Ich führe den Sound über einen Moving Magnet Preamp in meinen Verstärker, die zwei Entbrummer, über das iMic (USB-Sound-Teil) und von da aus in den Hacki.

Die Gegenprobe (Aufnahme vom Sat-Radio) verlief ohne Schwierigkeiten.

Austricksen mit Screenflow (ein Screencaster, der auch das Rechner-Audio aufnimmt) klappte nicht.

Natürlich hatte ich auch versucht, den Pitch in Sound Studio zu verändern; aber da ich ihn tiefer einstellen musste, fing der Ton an zu flattern.

Na ja, ich denke mal, am 26. komm' ich mal wieder mit dem Monster vorbei. 😞

Update 2017-Aug-11:

Offenbar liegt es diesmal nicht am Hacki.

Der Verstärker schaltet sich seit heute morgen immer von selber aus. Offenbar ist er jetzt am Sterben 😞

Update 2017-Aug-14:

Den Pitch konnte ich doch hinkriegen mit gleichzeitiger Verlängerung der Zeit, wie früher analog.

Und der Andersson R2 stirbt weiter...

Als Ersatz kommt vielleicht ein Onkyo in Frage.

Anderes **neues Symptom**:

Das System behauptet, ich hätte FileMaker zum ersten Male aufgerufen. Ich mach das aber fast täglich.

Das ist nun schon die zweite Meldung dieser Art. Letztes Mal war es ein anderes Programm.