

Erledigt

Clover r4152 und nichts geht mehr X99 6900k

Beitrag von „kaneske“ vom 12. August 2017, 22:11

Hab eben die Tests durch, leider such mit CC kein Erfolg. Ich hab auch nicht all zu sehr die Ahnung was ich nun ändern soll. Die Dokumentation von Clover gibt ja auch kaum was her, betreffend der Broadwell-E Änderungen.

Daher hatte ich gehofft, die X99 Leute hier haben eventuell eine Idee die mir den entschiedenen Hinweis gibt.