

Erledigt

Neuer Versuch Custom Mac

Beitrag von „Frink“ vom 14. August 2017, 19:01

[Zitat von ductator](#)

Dann hängt das ganze wohl beim einlesen der Platten.

Falls du irgendwie einen Adapter hast, würde ich diese mal als externes Medium anhängen und schon mal im laufenden OS passend formatieren.

Ist auch mein Gedanke, dass da irgendwas im argen ist

Edit: hab mithilfe von Gparted das ganze nun gerade gebogen. Stick bootet, allerdings gefällt ihm wohl irgendwas an USB Audio nicht. Was auch immer es ist, weil meine separate Soundkarte ist intern interessanterweise geht es danach trotzdem weiter. Bin grad im Installationsprozess.

Edit 2: Sound und LAN läuft soweit. Grafik ärgert mich noch. Hab den Treiber installiert und auch gepatched. Danach noch die config.plist von nv_disable=1 auf nvda_drv=1 umgestellt und unter System Parameters den Haken für die Web Driver aktiviert. Zum Schluss noch auf NVIDIA umgestellt in den Driver Settings. Ich bekomme aber immer wieder das macOS interne nach Reboot.

Booten funzt auch noch nicht so wie es soll. Vermute hab beim partitionieren was vergessen, weil vor der Platte steht kein UEFI sondern nur SATA_2