

# **Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 15. August 2017, 19:36**

Hast du denn beim Install alle USB-Ports mit "y" abgenickt oder hast du auch welche weggelassen. Ich habe bei meinem Board die Ports des Backpanel und die 2 für die Front enabled. Die Header auf dem Board habe ich ausgeschlossen.

Das waren bei mir also HS13 und 14 (die einzigen USB2-Ports) und HS01 - HS06 die gleichzeitig auch SS01 - SS06 sind. Somit komme ich auch nicht über das 15-Port-Limit.