

Erledigt

## Clover r4152 und nichts geht mehr X99 6900k

Beitrag von „apfelnico“ vom 16. August 2017, 01:33

[Zitat von doeriol2016](#)

Was hab ich jetzt mal versucht :

Neuer USB Stick mit 10.12.6 Installationsdateien

Dann Clover 4173 Installiert

neue PLIST bearbeitet und dort die Einträge hinzugefügt, er bleibt aber bei PCI Konfiguration begin...

Fertig dann tut sich nichts...

Hab mal fix in dein Clover reingeschaut, da fallen mir einige Dinge auf:

1. Ordner "drivers64" - wozu?
2. 2x verschiedene XHCI/USB3 x99 injector Kexte?
3. config.plist - kein SMBIOS
4. config.plist - Kernel and Kext Patches - KextToPatch - 2x USBLimitPatch. Nimm den ersten raus. der ist eh unpassend. Und durch dessen "MatchOS-Eintrag" macht dieser auch noch sämtliche anderen Patches NICHT LAUFFÄHIG, da hier nun die MatchOS-Einträge fehlen. Also entweder nachtragen, oder komplett rauslassen (einfacher).  
Punkt "Vier" wird also das hauptsächliche Problem sein, da somit der wichtige Brumbaerpatch nicht geladen wird. Dafür spricht auch deine Fehlermeldung.  
Kleiner Fehler, große Wirkung.