

Erledigt

Am nächsten Tag kein Bild mehr

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. August 2017, 19:58

Die Nvidia Karten der 600, 700, 900, 1000er Serie brauchen keinen Inject Nvidia, die 900, 1000er Serie brauchen den WebDriver und den Haken in Clover unter NvidiaWeb.

Manchmal muss man zusätzlich die RC Scripte von Clover Bootloader installieren damit der Haken bei NvidiaWeb im NVRAM eingetragen bleibt.