

**Erledigt**

## **Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K**

**Beitrag von „centris“ vom 18. August 2017, 17:31**



Ok, da war ich wohl etwas übereifrig und packe die anderen mal zurück...

Ich vermute der vorherige Zustand der Efi ist durch das Prozedere vom Rampage.dev Paket entstanden.

Mit diesem Paket kam auch die SSDT ohne die ich den Cloverstick nicht bootfähig bekam.

Die gepatchte Apple HDA entstand vermutlich mit Hilfe des Audioscripts welches hier in meinem Thread erwähnt ist:

[Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K](#)

Was genau dort gemacht wurde kann ich leider nicht sagen. Das überschreitet mein IT-Wissen bei weitem.

Ich habe einfach stumpf die Anleitung befolgt und wohl dabei auch viel Schwein gehabt 😊

EDIT: vielleicht lasse ich jetzt auch lieber die Finger von der EFI. Bisher war der Rechner bestimmt 10 mal im Ruhezustand und der Ton ging jedesmal nach dem aufwachen..