

Erledigt

Kein Internet nach dem Aufwachen

Beitrag von „derHackfan“ vom 19. August 2017, 12:18

Im Normalfall braucht ein Sockel 775 mit einem Xenon Mod keine besonderen Zutaten, vielleicht ein oder zwei Bootflag und ein passendes SMBIOS, meine beiden Bretter von damals waren eigentlich kinderleicht.