

Erledigt

Mein Supergau: Was ratet ihr mir ? (IMAC 27 Zoll LATE 2009) Displaystecker auf Board abgerissen / teildefekt :-)

Beitrag von „Durango“ vom 20. August 2017, 19:42

Schick mal bitte Bilder von der Platine, dort wo der Display Connector abgerissen ist.

Wichtig ist, das keine Pads auf dem PCB mit draufgegangen sind.