

Erledigt

Boot-Problem mit Fujitsu D3062-A13

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. August 2017, 12:19

Im Verbose Bild sieht man das der NVDAGK100HAL "loaded and registered" ausgegeben wurde, also eine GT 710 mit Kepler Chip und die braucht keinen Inject Nvidia bzw. den Boot Flag GraphicsEnabler=No.

Ausserdem würde ich alle Grafikport an der Karte testen, wobei VGA nicht von Apple bedacht ist und nur HDMI, DVI und mDP/DP in Frage kommen.