

Erledigt

Kein Sound 10.12.6

Beitrag von „PeterParker“ vom 25. August 2017, 12:01

[Zitat von al6042](#)

Wenn du genau die gleiche Clover-Version nochmal installierst, wird während dem Vorgang angezeigt, dass die bereits vorhandenen Clover-Elemente nur aktualisiert werden.

Wenn du in der Auswahl dann den EmuVariableUefi und die Scripte dazu packst, werden diese dann zusätzlich eingesetzt.

Es sollten keine Einstellungen überschrieben werden, trotzdem empfiehlt es sich immer, vom aktuelle /EFI/CLOVER-Ordner eine Kopie zu erstellen...

Würde es Sinn machen Clover direkt auf die aktuelle Version zu aktualisieren oder kann das zu Problemen führen? 😊

[Zitat von dutch64](#)

Hi,
nur den CodecComander zu installieren hat bei mir auch nichts gebracht,
kein Sound nach Sleep.
Ich musste noch die info.plist anpassen:

[\[Anleitung\] ALC1150 Audio für GA-Z97X-UD3H - Fix für kein Sound nach Sleep mit CodecCommander](#)

Ich hoffe es hilft.

Wo finde ich denn die info.plist? Wie editiere ich diese? Einfach über einen Editor? 😊