

Erledigt

Uhr zu schnell / BUS Problem?

Beitrag von „cra1n“ vom 25. August 2017, 19:44

Hallo,

ich habe erfolgreich 10.12 Sierra auf meinem PC installieren können. Als Bootloader benutze ich Clover.

Meine Speccs sind:

i7 6850k
32GB Ram
MSI x99 Gaming
1TB SSD (M2)

Ich habe jetzt jedoch das Problem, dass die Uhr etwa 10 mal so schnell wie normal läuft und auch sonst alles komisch schnell läuft (Animationen, Cursor Blinken, Tastatur Eingabe etc)

In der Clover Config ist ein Busspeed von 100000kHz eingestellt, was meinem Speed von 100MHZ entspricht.

Anscheinend ist irgendwas mit der CPU.

Ich boote mit : maxmem=8192 und npci=0x3000.

Als Kexts kommen VoodooTSC, FakeSMC, NullCPUPowermanagement und X99USB3 zum Einsatz.

Ich finde dazu im Internet keine Hilfe. Könnt ihr mir helfen?