

Erledigt Uhr zu schnell / BUS Problem?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. August 2017, 21:11

Ja, ja, eine wichtige Kleinigkeit fehlt in Deinen Angaben: mit welcher Version Clover arbeitest Du denn?

Die Clover-Jungs haben in den letzten beiden Wochen sehr viel geändert, damit auch X99er Boards und die entsprechenden CPUs ohne Schwierigkeiten laufen. Den ganzen Voodoo-Kram braucht man jetzt nicht mehr, Clover zaubert selbst mit Auto Detect!

Auf der Boot-Seite im Clover Configurator brauchst Du die Boot-Args (Verbose,) npci=0x2000, slide=0, xcpm und kext-dev-mode=1, auf der Kernel & Kext-Patch-Seite den Brumbär-Patch und einen für USB3, eventuell den FakeCPUid-Eintrag 0x040674 (soll nicht mehr nötig sein, hab ich aber noch nicht getestet) und die Reihe für die NVMe-Addaption, die Du sicher schon eingebaut hast. Sonst ist alles wie bei jedem anderen voll unterstützten Rechner, sieh Dir mal unsere [Unterhaltungen](#) zu [diesem](#) Thema an..

