

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. August 2017, 21:50

Dann hast du 2 HS Ports entfernt die eigentlich vorhanden sind. Einfach nochmal abchecken oder systematisch HS Ports aus dem Bootarg entfernen bis du herausgefunden hast welche HS Ports hinten am PS/2 Port sind.