

Erledigt

Realtec ALC887 mit Clover bleibt inaktiv

Beitrag von „al6042“ vom 9. September 2017, 21:20

Nun, die DSDT-Herangehensweise ist schon etwas betagt, in der Zwischenzeit hat sich einiges ergeben.

Ich habe mal eine DSDT für die BIOS Version 11a nach folgendem Ablauf zusammengestrickt.

<https://www.hackintosh-forum.de/threads/gepatchten-DSDT-Desktops/>

Vielleicht hilft dir diese bei deinem Problem.