

Erledigt

High Sierra Installation sträubt sich

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. September 2017, 23:45

GPUSensors entfernen.

AppleIntelE1000 ebenfalls - du hast doch nur den einen Realtek-Ethernetport.