

Erledigt

## Hackintosh Installation GA-Z77-DS3H

Beitrag von „mitchde“ vom 12. September 2017, 21:05

Das OZ bei mir nicht gleich funktioniert hat (Clover bootloader kam) lag wahrscheinlich an einem Benutzerfehler von mir.

Aber egal, nun ist eben CLOVER drauf.

Nach einem Tag Nutzung habe ich festgestellt, das der LAN Treiber (**ALXEthernet**) zwar zu dem 8151er im Rev 1.0 MB passt aber ab und zu beim booten **KP** macht. Googeln ergab dass das überall der Fall ist.

Atheros **AR8151** v2.0 Gigabit Ethernet (das REV 1.1 hat einen xx61er glaube ich)

Hersteller-ID: 0x1969, Geräte-ID: 0x1083

Nun den gegen **AtherosL1cEthernet (1.2.3)** ausgetauscht. Bisher keine KPs.

Sierra läuft soweit auch gut.

Frage: Heute beim herunterfahren ist der PC zwar heruntergefahren, jedoch nicht ganz aus sondern hat gleich wieder neu gebootet. Ruhezustand ging aber.

Muss das mal weiterverfolgen ...

Oder kennt jemand bei diesem MB Z77-DS3H die Ursache für den nicht ganz vollständigen shutdown?