

Erledigt

BCM94360CD Wlan funktioniert, jedoch kein Bluetooth

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. September 2017, 00:07

Zurück zum Bluetooth, das sollte ohne weitere Hilfsmittel laufen. Auch wenn das Modul zusammen mit Wifi auf einer PCI-Karte steckt, so wird das Bluetoothmodul ausschliesslich über USB angesteuert - und das ist ein von Apple verwendetes Modul. Ich gehe mal von aus, dass das USB-Kabel gesteckt ist. Sollte also der entsprechende interne USB-Port nicht aktiv sein, so lässt sich das überprüfen, ändern und man kann auch durchaus einen anderen probieren.

Würde also zurück auf Anfang gehen, System wieder lauffähig herstellen. Tipp (kann man wohl gar nicht oft genug schreiben): Bevor irgend etwas am System geändert wird, macht zumindest ein Backup vom EFI auf einen Stick, probiert, ob ihr davon genau so booten könnt. Das ist eure Sicherheit. Dann tüftelt an neuen Einstellungen, wenn die nicht hinhauen und der Hacki nicht hochfahren mag, könnt ihr problemlos vom Stick booten und das Gefummel rückgängig machen.

al6042 hat recht, wenn man (zumindest zeitweise) die USB-Portlimitierung aushebelt. Besser natürlich, schauen welche Ports man überhaupt tatsächlich nutzt und welche dauerhaft ausklamüsert werden können.