

Erledigt

GA-H270N - Bluetooth wird nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 14. September 2017, 23:31

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Du kannst die eingebaute Karte durch eine DW-1560 oder eine DW-1830 ersetzen.
Da ist WLAN und BT zusammen drauf... 😊