

Erledigt

Mein erster Hackintosh - Problem, Problem ...

Beitrag von „al6042“ vom 16. September 2017, 21:31

Das zeigt eigentlich, dass es nicht direkt am Firewire liegt...
Umso spannender wäre der Einsatz einer gepatchten DSDT...

Um die Original-DSDT aus dem BIOS zu extrahieren, musst du beim Starten, im Clover Bootmenü, mehrfach die F4-Taste drücken.
Du erhältst zwar keine akustische oder optische Rückmeldung, aber damit wird die DSDT.aml, zusammen mit einem Rudel weiterer .aml-Dateien, in den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/origin auf der versteckten EFI-Partition abgelegt.
Den Ordner "origin" bitte Zippen und hier posten.

Als nächstes brauche ich eine IOREG-Datei.
Die erhältst du durch Ausführen des Programms [IORegistryExplorer](#).
Programm einfach starten und im Nachgang direkt per "File"->"Save as" den angezeigten Inhalt als .IOREG-Datei speichern.
Diese Datei dann wiederum zippen und hier posten...