

Erledigt

Acer Predator G3610 Hackintosh Projekt

Beitrag von „Mocca55“ vom 17. September 2017, 14:10

Das Boot Problem ist gelöst.

Aber jetzt hab ich ein anders Problem, das Thunderbolt 1.2 Update wieder immer wieder angezeigt und jedesmal wenn ich es Installiere wird es als Installiert angezeigt und dann kommt wieder die Meldung Thunderbolt Update 1.2 verfügbar. Laut dem 30 Tages Verlauf im AppStore bei Updates hab ich es 4 mal Installiert. Kann man das irgendwie stoppen??

Achja Audio läuft jetzt über die ID 5 ALC662 jetzt hat der DCPI Manager den Codec anders erkannt. Und alle Aus und Eingänge funktionieren.

Wenn das Update Problem behoben ist kann der grüne Haken ran.

Gruß Michael