## Neuer Hackintosh GA-P67A-UD3-B3+i5 3350P ein paar fragen !?

## Beitrag von "mitchde" vom 19. September 2017, 20:18

HI, habe zwar ein GA-Z77 Board aber gleiche CPU (bald auch i5-3350P, jetzt noch i3-3340). Ich nutze CLOVER und lasse den P+C States machen - klappt prima. Der hat aber auch keine Turbo Modus

Fragen: Man liest oft dass man bei dem UEFI <u>Bios Einstellungen</u> CPU EIST, CPU C1E deaktivieren soll.

Stimmt das denn?

Was mir in Clover auch noch unklar ist, ist diese DROP SSDT OEM Sache. Es gibt dafür einen Hacken (ist bei mir nicht gesetzt) UND noch diese DROP SSDT Table Einträge wo bei mir zwei Einträge SSDT drin sind. Verstehe ich es richtig, dass man nur eines von beiden braucht, also entweder Haken DROP OEM SSDT oder diese Drop SSDT Table Einträge.

Nutzt du dieses Kernel PM, also XMP ? Ich bisher nicht weil AppleIntelPM bei mir gut arbeitet. Ich habe mir auch das SSDT mit dem Script erstellen lassen, dabei die CPU angegeben welche das Script kennt.

Frage: Was bedeutet dieser Hinweis:

## Warning: 'cpu-type' may be set improperly (0x0903 instead of 0x0703)

- Clover users should read <a href="https://clover-wiki.zetam.org/Configuration/CPU#cpu\_type">https://clover-wiki.zetam.org/Configuration/CPU#cpu\_type</a> Muss ich da was bei Clover eintragen? Und was 0x0703 oder 0x0903? Glaube das ist für evtl. Falsche CPU Angabe im Über den Mac ... also eher kosmetisch, gell?

Hier die Ausgabe des Scripts (neueste Version):

Spoiler anzeigen