

**Erledigt**

## **Problem bei Installation - Acer Swift 3**

**Beitrag von „solxluca“ vom 22. September 2017, 13:07**

Hallo liebe Hackintosh-Gemeinde,

ich wollte heute auf meinem Acer Swift 3 MacOS Sierra 10.12.6 installieren und bin dabei der Anleitung aus dem Tony's Forum gefolgt (Da ich keine Links davon posten kann, einfach bei Google "Acer Swift 3 Hackintosh" suchen und dann ist es direkt das erste Suchergebnis). War auch die einzige Anleitung zu meinem Gerät.

Als ich dann den Stick fertig hatte und mein BIOS aktualisiert, sowie die Einstellungen angepasst hatte, habe ich meinen Laptop über den USB Stick gebootet. Habe in Clover dann "Boot MacOS from USB" gewählt und dann kam auch erstmal ganz normal das Apple Logo mit dem Ladebalken, doch als dieser durch war und man eigentlich den Installer sehen sollte, sah ich nur einen seltsamen Grafik-Bug (Bilder dazu im Anhang).

Jetzt die Frage, was könnte ich falsch gemacht haben um diesen Fehler zu bekommen und wie kann ich ihn lösen?

Mein Swift 3 unterscheidet sich zu dem aus der Anleitung lediglich darin, dass ich einen Intel Core i3-6100U habe, anstelle eines Intel Core i5-6200U. Dieser sollte aber doch auch unterstützt werden, soweit ich weiß. Die Grafikeinheit ist außerdem dieselbe, eine Intel HD 520. Außerdem beträgt mein Arbeitsspeicher nur 4GB, anstatt 8GB, und meine SSD hat nur 128GB Speicherplatz, anstatt 256GB. Die Größe des RAM und der Festplatte spielen doch aber keine Rolle, solange sie doch eigentlich dieselben sind, oder?

MfG