

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „the_viking90“ vom 29. September 2017, 21:22

So Leute,

das Update auf 10.13 bzw 10.13.1 ist erfolgt. BT wird auch wieder als verfügbar angezeigt.

Jetzt kommt das Zünglein an der Waage: Ich kann keine BT Geräte koppeln bzw gespeicherte Geräte verbinden.

Großartig Kexte hab ich keine und soweit wird alles auch angezeigt.

Kann jemand das gleiche Verhalten beobachten oder weiss Rat?