

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. September 2017, 22:17

Hmm. Nicht das wir hier jetzt das große patchen anfangen und am ende ist es was ganz anderes...

Mach doch deinen Hacky mal stromlos, zieh den Stecker und drück dann mehrmals für lange zeit den Power Button. Schließ ihn dann auch einiger Zeit wieder an und schau ob sich was verändert hat 😊