

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „griven“ vom 29. September 2017, 22:44

Was manchmal hilft ist aus /Library/Preferences alles was mit com.apple.Bluetooth zu tun hat zu löschen und anschließend mal neu zu starten.