

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „al6042“ vom 29. September 2017, 22:59

Bei denen hast du auch sicher schon den Reset durchgeführt, damit sie sich komplett neu verbinden können, oder?