

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „al6042“ vom 30. September 2017, 12:28

Dir fehlt der BrcmPatch Kram von Rehabman...

Zitat

If the version number is "4096", this means no firmware was updated for your device and it will not work properly.

Packe die Kexte "BrcmPatchRAM2" und "BrcmFirmwareData" zu den anderen Kexten in der EFI und teste es erneut.