

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „the_viking90“ vom 30. September 2017, 13:14

Leider nicht.

FW Version ist immer noch bei 4096.

Im Systembericht werden die beiden Kexte nicht mal angezeigt, ich glaube das sie damit auch nicht geladen werden.

EDIT:

Ich meine das ich damals beim Hackbook die beiden Kexte in S/L/E packen musste damit die geladen werden bei der DW1550 und den BCM4360 Patch