

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. September 2017, 17:36

Also wenn das immer noch nicht hilft empfehle ich ein schritt zurück und neu aufbauen.

Lösche mal alles Bluetooth relevantes (BrcmPatch) was du rein kopiert hast vom System.

Mit alles meine ich überall, vom EFI & L/E & S/L/E

Mit Kext Utility Cache neu aufbauen und neustarten.

danach laden wir von [Hier](#) den neuesten frischen Kexte,

danach entnehmen wir BrcmPatchRAM2.kext & BrcmFirmwareData.kext von dem Zip und stellen es in EFI/CLOVER/kexts/Other rein.

nach neustart geben wir im terminal dies ein;

Code

1. `kextstat | grep -v apple`

und suchen im ergebnis nach dieser Zeile

Code

1. `com.no-one.BrcmPatchRAM2 (2.2.7)`

wenn da immer noch nichts auftaucht hast du andere sorgen nehm ich mal an.

Im moment fällt mir auch nicht mehr ein was es sein könnte.