

Erledigt Dell Inspiron 13 5368-1715 Sound Problem

Beitrag von „Flashkop“ vom 1. Oktober 2017, 12:01



Hallo, also ich habe alles so gemacht.

Ich habe das Gefühl er lädt aber keine kexte aus dem EFI/CLOVER/kext/other/
EFI/CLOVER/kext/10.12/

Ordern.

Kann das sein?

Version/Build	10.0.0.0.0.0.0	10.0.0.0.0.0.0	JB	Versteckte Entwickler
SwiftRAD	5.5.2	04.06.16, 02:58	Nein	Versteckte Entwickler
AppleIntelCPUPowerManagement	0.6	11.04.17, 00:53	Nein	Nicht signiert
AppleIntelCPUPowerManagement	3.2.4.2	06.06.16, 01:34	Nein	Nicht signiert
AppleIntelCPUPowerManagement	6.25-333-g05e0b0e.1759	07.06.17, 17:06	JB	Nicht signiert
AppleIntelCPUPowerManagement	1.1.5	23.06.17, 19:53	Nein	Nicht signiert
AppleIntelCPUPowerManagement	2.5.5	01.10.17, 09:25	Nein	Nicht signiert
AppleIntelCPUPowerManagement	589	18.11.16, 07:01	Nein	Apple
AppleIntelCPUPowerManagement	589	18.11.16, 07:01	Nein	Apple



Mit freundlichen Grüßen Flashkop.