

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „cobanramo“ vom 1. Oktober 2017, 17:02

Windows kann da keine Veränderungen an MacOS oder Linux Partitionen machen, es sieht die gar nicht.

Höchstens im EFi passt es sich an aber auch da verändert es nicht's an Clover.

Tut natürlich Boot Eintrag von Bios ändern, den kannst ja nachher selber wieder korrigieren.

Es wäre schon interresant zu wissen ob der Windows Treiber deinen Firmware korrigieren tut.