

Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „cobanramo“ vom 1. Oktober 2017, 17:45

Im Archiv sind die Dateien für sein Firmware, auch der Injector.

Alles was wir brauchen ist eine funktionierende Xcode 😊
mein zlib.pl funktioniert nicht mehr weiss der Geier warum.

Im Terminal

Code

```
1. zlib.pl          deflate          BCM20703A1_001.001.005.0214.0481.hex      >
   BCM20703A1_001.001.005.0214.0481.zhx
```

danach

Code

```
1. xxd      -ps      BCM20703A1_001.001.005.0214.0481.zhx|tr  '\n'  '  '  >
   BCM20703A1_001.001.005.0214.0481.dmp
```

danach den Ergebnis von Zwischenspeicher ins mitgelieferte Plist unter BcmFirmwareStore/Firmwares value.
Den rest hab ich soweit angepasst.

Key	Type	Value
Information Property List	Dictionary (11 items)	
Bundle identifier	String	com.no-one.BcmFirmwareStore
CFBundleVersion	String	6.0
Bundle name	String	BcmFirmwareStore
Bundle OS Type code	String	NEXT
Bundle version string short	String	2.1.0
Bundle version OS Type code	String	none
Bundle version	String	2.1.0
CFBundleIconFile	Dictionary (1 item)	
CFBundleIconFile	Dictionary (1 item)	
CFBundleIdentifier	String	com.no-one.BcmFirmwareStore
DisplayName	String	PCI Buswidth 4.1 LE
FirmwareKey	String	Gefu_21R_v46377
IDClass	String	BcmFirmwareStore
IDVendorCategory	String	BcmFirmwareStore
IDProductScore	Number	3000
IDPreviousClass	String	IOUSBHostDevice
IDProduct	Number	356217
IDVendor	Number	3562
CFBundleFirmwareStore	Dictionary (1 item)	
CFBundleIdentifier	String	com.no-one.BcmFirmwareStore
CFBundleFirmwareStore	Dictionary (1 item)	
Gefu_21R_v46377	Dictionary (11 items)	
IDClass	String	BcmFirmwareStore
IDVendorCategory	String	BcmFirmwareStore
IDProductScore	Number	3000
IDPreviousClass	String	IOResources

Soweit ich das verstanden habe müsste das der Medizin für Viking sein. Seit gestern wissen wir zumindestens das diese Firmware für Ihn passt.

[Archiv.zip](#)

Der Kext im Archiv funktioniert noch nicht, habe es nicht gelöscht wegen der Firmwares.