

Erledigt

CLOVER -> EIST & andere Einstellungen für S.775

Beitrag von „Tanzmusik“ vom 4. Oktober 2017, 01:32

Danke [@Dr.Stein](#) - diesmal hat der Fix gewirkt.

Letztens ging mit Aktivierung des Fixes das Problem wohl erst los, als ich 10.8.5 ML (DualBoot) gestartet hatte.

Danach hatte ich nach jedem Anschalten & Neustart Zwangs-Aus-An-(Aus-An-)Schaltungen ... nervig.

Nach

einem BIOS-Reset ging nun alles wie gehabt & nun fixt der Fix auch wieder das 'Fixe Abschalten sowie Neustarten' - yeah!

Ich weiß, war simpel. Aber manchmal übersieht man das Einfache.

[@cobanramo](#)

Ja genau, für das Tool "ssdtPRGen" ist die CPU zu alt.

In CLOVER sind "Generate CStates" und "Generate PStates" bereits seit Anfang an aktiviert. Min.- & Max. Multi habe ich auch gesetzt auf "6" & "9".

AppleIntelCPUPM als Fix habe ich mal angehakt & gestartet.

Kein Problem, aber wie merke ich nun, dass das PM auch funktioniert?

- NullCPUPMDings.kext ist in CLOVER aktiv, falls das wichtig ist.
- MacCPUID zeigt immer die vollen 3GHz (bzw. 2,999 MHz) an.