

Erledigt

Audioprobleme mit ALC1150 - Front Jack green - Audioausgabe über Headset crackled/knistert

Beitrag von „cobanramo“ vom 13. Oktober 2017, 00:22

Interessant wär mal zu testen ob das auch nach einem Kaltstart so ist, so wie bei Bluetooth Module.

Gruss Coban