

**Erledigt**

## **Gerade Thunderbolt3 Karte eingebaut**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 13. Oktober 2017, 07:56**

Ja richtig, ich hatte diese nur in der PCI-Sektion im System Profiler. \_DSM Methoden für Thunderbolt und USB3.1. Muss ich suchen, habe ich derzeit nicht in Benutzung.

Ich hatte damals auch eine Thunderbolt2 Dual Karte von Asus. Die zeigte mir tatsächlich auch in der Thunderbolt-Sektion im System Profiler alles korrekt an, hatte ich auch Screenshots veröffentlicht hier. Blöderweise hatte ich unter Windows ein Firmwareupdate für diese Karte gemacht, das war es dann. Keine Ahnung, was das für ein "Schatz" war. Weder weiß ich, welche Firmware da vorher drauf war, noch konnte man eine andere downloaden.