

Erledigt

Hackintosh auf KabyLake Basis

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 15. Oktober 2017, 17:24

Die Fehlermeldung wegen der IPGU sollte mit `-disablegfxfirmware` eigentlich verschwinden, seltsam. Was ist denn im BIOS unter *DMVT Pre-Allocated* eingestellt?