

Erledigt

Probleme mit Installation von High Sierra auf Dell Optiplex 5050

Beitrag von „FAndreas“ vom 15. Oktober 2017, 18:53

Hier der Screenshot.

Würde unten nicht die Meldung stehen "...to report this panic" würde ich aus den Meldungen gar keine Kernelpanic ableiten.

Edit:

Habe nochmal die Bios-Einstellungen geprüft und anhand anderer Anleitungen noch vt-d sowie Wake on Lan deaktiviert. Außerdem sowohl von USB2 als auch USB3 Port versucht zu booten. Macht alles keinen Unterschied. Monitor hängt an HDMI. In dem Rechner steckt noch eine Blackmagic Decklink Duo 2 SDI Capture-Karte. Könnte das eine Auswirkung haben? Ich habe mir die config.plist aus deinem Zip-Ordner im Clover Configurator angesehen, da gibt es ja ungefähr dreitausend Einstellungsmöglichkeiten. Ohne wochenlanger Recherche werde ich dort wohl kaum sinnvolle Einstellungsänderungen machen. 😞

Edit 2:

Habe es mittlerweile mit der Vorgängerversion Sierra ausprobiert.

[@Dr.Stein](#)

Habe dafür sowohl mit den Files aus deiner austauschen.zip gearbeitet als auch ohne die Dateien. Bekomme hier die Meldungen aus den aufeinanderfolgenden Screenshots (sierra..._boot_msgjpg). Abhängig davon an welchen Port ich die externe Platte stecke startet der Rechner in die Endlos-Boot-Schleife. Noch eine Idee?