

# **Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen**

**Beitrag von „OsiriX“ vom 16. Oktober 2017, 19:14**

Stand der Dinge: An der Version liegt's nicht, die neueren mag das Win7 hier lieber (die sind offenbar 'signiert'). Und wenn ich ihn von Hand dazubringe, den Treiber (bcmwl6.info) zu nehmen, kann ich den gleichen auswählen wie bei Dir, [@Nio82](#) - und dann wird er trotzdem mit Ausrufezeichen angezeigt (Fehlermeldung Code10).

Siehe unten... (2 = alle Geräte eingeblendet)

Macht es Sinn noch einen anderen Slot zu probieren, im Bios etwas zu verändern oder ähnliches?