

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „OsiriX“ vom 16. Oktober 2017, 22:48

[@ductator](#): ah, interessant - hast Du noch eine Idee, was man verändern/probieren kann?

[al6042](#): die neueren Treiber erscheinen auch signiert. Aber irgendwas zickt (siehe Bilder oben (Code 10)).

Kanns denn am Bios liegen? Ich hab da ja nach Anleitung zur Installation von Mac Osx ein paar Dinge umgestellt, von denen ich nicht genau weiß, was sie machen...

Auf der anderen Seite scheint die Bluetooth-Geschichte zu gehen.