

Erledigt

Post-Installation: Probleme mit Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Oktober 2017, 18:33

Auf jeden Fall einen möglichen Inject Nvidia unter dem Reiter Graphics entfernen, dazu unter dem Reiter System Parameter einen Haken bei Nvidia Web setzen und die Kext Injection auf Yes prüfen.