

Erledigt

GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „griven“ vom 19. Oktober 2017, 22:18

Da gibt es zwei Dinge die Du testen solltest...

1. MATS Tabelle dropfen
2. den Flag -disablegfxfirmware mitgeben