

**Erledigt**

# Nach Sleep -> Restart zum Bios / Dell Optiplex 9020

Beitrag von „shatterhenner“ vom 20. Oktober 2017, 00:09

[@kuckkuck](#)

Zitat

Schick mal bitte einen LOG vom Boot mit einer config ohne Sorted-Order sowie einen IOReg Dump...

IOREG ohne Sorted Order, Bootlog vom Darwin Dumper ohne Sorted Order und ein Clover Bootlog auch ohne Sorted Order anbei.

Anmerkung: Mit den geladenen SSDTs sind auch wieder die besagten Einträge im IOReg für Sleep da!!!

Property	Type	Value
Wake Type	String	UserActivity Assertion
▶ Supported Features	Dictionary	12 values
▶ PCITopLevel	Array	12 values
IOHibernateState	Data	<00 00 00 00>
▶ IOPowerManagement	Dictionary	6 values
▶ DriverPMAssertionsDetailed	Array	3 values
PMStatusCode	Number	0x4000021
IOAppPowerStateInterest	String	IOCommand is not serializable
System Capabilities	Number	0xf
IOUserClientClass	String	RootDomainUserClient
BootSessionUUID	String	44ADF097-F62D-4E6A-8AD2-BED5512B61CE
Hibernate Mode	Number	0x0
DestroyFVKeyOnStandby	Boolean	False
SleepDisabled	Boolean	False
IOPMDeepIdleSupported	Boolean	True
▶ SystemPowerProfileOverrL...	Dictionary	1 value
DriverPMAssertions	Number	0x10c
IOPMUserIsActive	Boolean	True
IOPriorityPowerStateInterest	String	IOCommand is not serializable
IOGeneralInterest	String	IOCommand is not serializable
IOSleepSupported	Boolean	True

Keine ACPI Errors auch ohne Sorted Order

Spoiler anzeigen

[@cobanramo](#)

Zitat

Also Problem 1. in dem Config.plist den ich dir gegeben habe hatte ich die SSDT's im Sorted Order korrigiert eingetragen. Bei der nächsten bemerke ich das du sie wieder verändert hast.

Du musst dort nicht den ganzen Pfad angeben, nur den vollen Dateinamen. Darum ging das vorher und jetzt wieder nicht.

Okay, hab es gerafft...wird sofort geändert...Danke!!!

Zitat

EDIT: Ich glaube wir verlieren den faden, wir hatten ein stand wo praktisch alles ging, sogar der sleep. Bitte zu diesem stand zurückkehren, von diesem Punkt aus müssen wir nur die USB korrekt haben, mehr nicht.

Lol, ein wenig Chaos ist hier schon:D Also, den Stand haben wir jetzt wieder, USB ist komplett gepascht und alles läuft hervorragend und sogar ohne ssdts in Sorted Order bleibt die Maschine jetzt im SleepModus, heisst er wacht nicht von allein auf, trotz broadcomcarte komplett aktiv.

Wir haben jetzt nur noch nen Restart mit schwarzem Bildschirm ohne das er zum Bios durchläuft!!! 

Zitat

EDIT2: Der Grund warum dort die Dateien eingetragen werden ist, Clover selber sieht das so vor, nur die Dateien in den Ordner hinstellen geht aber auch.

Ich selber hab aber auch bei manchen Clover Build's gesehen wenn man nicht einträgt

das der Clover die einfach übersieht, kann aber auch sein das genau diese Build's fehlerhaft waren.

Also tragen wir Sie immer ein um sicherzugehen.

Ich weiss jetzt Bescheid, hab da einfach nicht drauf geachtet...Drag and Drop is nicht!!! 🙄

[@cobanramo](#) : Soll ich die SSDTs jetzt wieder eintragen?