

Erledigt

Coffee Lake i5 8600K und MacOS HS 10.13 - Probleme bei Installation

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 25. Oktober 2017, 14:58

Kannst du bitte das Windows SSD abklemmen, und versuchen nur mit dem USB Stick und leerem SSD zu starten?